


CPDC-10SZB

HEATLOCK®

微电脑双显示 J 型热电偶单组热胶道温度控制器 使用说明手册



一、操作面板说明

1. ▲：设定温度(功率)递增键 ▼：设定温度(功率)递减键
2. A/M：自动和手动工作模式切换键
3. PROC TEMP：显示检测温度
4. SET：自动模式时显示设定温度;手动模式时显示设定功率，此时数位后显示字符“P”

二、基本性能说明

1. 适用电压：220VAC±10% 50HZ
2. 最大输出电流及功率：10A/2200W
3. 具有软启动功能。重新送电后，设定温度自动设置 200℃
4. 温度显示范围为 0~400℃
5. 温度稳态控制精度为±1℃
6. 使用热电偶：J 型
7. 具有自动和手动两种工作模式
8. 具有热电偶（开路、反接），超温（400℃），保险烧断报警功能及输出指示功能，具体提示如下：
PROC TEMP 显示“TC”：热电偶开路或超温（400℃）
PROC TEMP 显示“ETC”：热电偶反接
“ALM”灯亮：保险烧断
“OUT”灯亮：温控器正输出功率

三、安全说明

本品使用的保险规格为 FF10A，更换保险需在切断电源后进行，且需换上相同规格之保险。